

# Changement bielle de reprise de couple [VelSatis]

Cet article recensera le changement des supports moteurs.  
A l'heure actuelle, seule la bielle de reprise de couple est expliquée.

## Caractéristiques véhicule :

- VelSatis 2.0dCi150

## Outillage nécessaire :

- Clés à douilles

## Pièces Nécessaires :

- Bielle de reprise de couple référence Renault : 82 00 557 827 / Référence SASIC : 2704022.


## Montage :

Appelée os de chien ou dogbone selon les uns les autres ...



Changement assez simple, il suffit de passer sous le véhicule sans rien toucher d'autre !

Le placement de cette bielle est simple, il faut se glisser jusqu'à l'arrière du moteur au centre et elle vous tend les bras.



Le démontage (remontage) se passe simplement en dévissant (revissant) les 2 vis du support.



## Ce qu'il faut savoir :

Voici une liste des références des supports moteurs sur une Velsatis Ph2 en 2.0dCi150 :

- Bielle de reprise de couple (celle de l'article) : 82 00 557 827.
- Support de boîte : 82 00 292 828.
- Support Distribution : 82 00 181 590.
- Bielle de reprise de couple supérieur (distribution) : 82 00 403 904.

## Tutos liés :

N/C

## **Documents annexes :**

N/C

## **Remerciements :**

Un GRAND merci à Darkou pour son aide.