[MEGADRIVE2] Améliorer le câble RGB

Présentation :

Le souci du câble péritel de la Megadrive 2 c'est qu'au fur et à mesure apparaissent plusieurs symptômes, son qui grésille ou fond sonore permanent & lignes/parasites sur l'écran. De quoi énerver le gamer devant son écran !

Origine du projet :

Tout simplement j'ai acheté une Mégadrive 2 et devinez quoi … Pour ma part je suis touché par le fond sonore permanent et des lignes grisâtres qui défilent.

Matériels nécessaires :

- Tournevis cruciforme (Obligatoire)
- Cutter (Obligatoire)
- Multimètre (Facultatif mais fortement recommandé)

La remise en état :

On part de cette péritel où il faut retirer les deux vis cruciformes.

On ouvre ensuite le boitier plastique comme un livre.

Le but de la manœuvre va être de couper ces 2 pistes ! Vous pouvez vérifier avec le multimètre.

Et c’est tout ! Il ne reste plus qu’à remonter et tester !
Plus de lignes qui défilent, une image plus nette et le son (là va falloir me croire) sans grésillement.

Extra :

Il est important de signaler qu’avec cette opération, vous perdez l’automatisation de la télé à passer sur le canal AVx quand vous allumez la console. En effet on vient de couper la piste qui fait cette opération mais qui est aussi la source de tous ces défauts (c’est une ligne alimentation). Ne vous étonnez donc pas si vous devez dorénavant agir sur votre télécommande.

Si toutefois cela n’a pas résolu vos soucis (rare mais ça arrive), il va falloir faire une opération en plus. J’ai eu de la chance ce coup-ci je n’en ai pas eu besoin mais au cas où, je vous conseille cet excellent tuto de Deckard – Obsolete Tears. C’est d’ailleurs son tuto initial qui m’a beaucoup aidé à cette opération et le tuto est très bien réalisé, merci encore à lui.

Accessoires :

N/C

Achat :

N/C

Documents annexes :

- Tutoriel n°1 de Deckard – Obsolete Tears.
- Tutoriel n°2 de Deckard – Obsolete Tears.

Remerciements :

N/C